



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE OBRAS

Relat. Fotográfico – CC-015/2023 - Boletim de Medição 04
Regularização de Área Destinada ao Pátio de Eventos
entre as Ruas Osasco e Alcântara



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE: 182250063-0








Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163




GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE OBRAS

Relat. Fotográfico – CC-015/2023 - Boletim de Medição 04
Regularização de Área Destinada ao Pátio de Eventos
entre as Ruas Osasco e Alcântara




Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE: 182250063-0





Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163



GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE OBRAS

Relat. Fotográfico – CC-015/2023 - Boletim de Medição 04
Regularização de Área Destinada ao Pátio de Eventos
entre as Ruas Osasco e Alcântara



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163







GOVERNO MUNICIPAL
**SÃO LOURENÇO
DA MATA**

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DIRETORIA DE OBRAS

Relat. Fotográfico – CC-015/2023 - Boletim de Medição 04

Regularização de Área Destinada ao Pátio de Eventos entre as Ruas Osasco e Alcântara



Responsável pela Fiscalização
Djailson Pereira de Oliveira
Engenheiro Civil CREA/PE: 182250063-0

Secretário de Infraestrutura
Tarcísio Cruz Muniz
Matrícula: 478163